



پرایمر کلروکائوچو

SC AL313

### توضیح محصول

این محصول به صورت محلول یکنواخت جهت افزایش چسبندگی در پوششهای محافظتی بعدی طراحی شده است. این پرایمر سریع خشک شونده بر پایه کلروکائوچو، مواد افزودنی و حلال بوده و قابل ارائه در رنگهای مختلف است. این پوشش همچنین بعنوان رویه براق نیز قابل مصرف می باشد.

### موارد استفاده

قبل از پوشش نهایی برای همگون کردن و ایجاد چسبندگی بالا بین لایه زیرین و لایه فوقانی استفاده می شود. همچنین پرایمرهای خطوط لوله تنها پرایمرهای هستند که برای استفاده به همراه پوششهای انامل و پوششهای بیتومن گرم و سرد پیشنهاد می شوند.

### ویژگی ها

- سریع خشک
- مقاومت عالی نسبت به نفوذ آب
- مقاوم نسبت به اسیدها ، بازها و نمکها
- مقاوم در برابر عوامل خورنده فلز و بتون
- مقاوم در برابر حملات میکروارگانیزمی
- حفاظت از انواع خوردگی
- ایجاد چسبندگی عالی بین انامل و فلز یا بتون
- غیر سمی و فاقد آلودگی
- آماده مصرف

Unit 1, No 6, 2nd Alley, Gandhi St, Terhran, IRAN

Tel: +982188195374

Fax: +982188195370

manager@sherwinco.com

تهران، خیابان گاندی، نبش کوچه دوم، پلاک ۶، واحد ۱

تلفن: ۰۲۱۸۸۱۹۵۳۷۴ فکس: ۰۲۱۸۸۱۹۵۳۷۰

ایمیل: manenger@sherwinco.com

## مشخصات محصول

مشکی	فام
براق	براقیت
یک جزئی	تعداد اجزاء
۲۰٪	درصد جامد حجمی
۱±۰.۲ gr/cm <sup>3</sup>	دانسیته
۲۰-۳۰ میکرون	ضخامت پیشنهادی فیلم خشک
۱۲m <sup>2</sup> /lit	پوشش تئوری با ضخامت پیشنهادی
۱۵ دقیقه	زمان خشک شدن سطحی
۲ ساعت	زمان خشک شدن عمقی
۱۰ روز	زمان خشک شدن کامل
۸ ساعت	زمان لازم برای اعمال پوشش بعدی
تبخیر حلال	روش سخت شدن
SC T411	حلال رقیق کننده
۶ ماه	دوره انبار داری

(در ظروف در بسته بدور از نور مستقیم خورشید و منبع حرارتی -  
دمای ۳۰-۵ °C)

## دستورالعمل استفاده

### آماده سازی سطوح

سطح زیر کار باید تمیز و عاری از هر گونه آلودگی، چربی، روغن، گرد و غبار، زنگ زدگی، بقایای رنگ قبلی و رطوبت باشد. جهت سطوح فولادی و آهنی، سطح باید تا درجه استاندارد SA2 سندبلاست گردد. در شرایط حاد مانند غوطه وری در آب تا SA2.5 توصیه میشود. پس از زدودن غبار ناشی از سندبلاست عمل رنگ آمیزی بلافاصله صورت گیرد.

### شرایط محیطی استفاده

درجه حرارت محیط در طی مراحل رنگ آمیزی بین ۵ تا ۵۰ درجه سانتی گراد باشد.



#### مراحل استفاده

این پرایمر آماده مصرف بوده و نیازی به رقیق کردن ندارد. به کمک ماشینهای ویژه، برسهای دستی، اسپری یا سایر متد اعمال شده و قسمتهای رنگ نشده و آسیب دیده در مساحتهای کم با قلم مو ترمیم می شوند. در محیطهای بسته تهویه هوا در خلال اعمال رنگ ضروری است. پس از اتمام کار، کلیه تجهیزات را با تینر SC T411 شستشو دهید.

شروین  
شیمه

Unit 1, No 6, 2nd Alley, Gandhi St, Terhran, IRAN  
Tel: +982188195374 Fax: +982188195370  
manager@sherwinco.com

تهران، خیابان گاندی، نبش کوچه دوم، ، پلاک ۶، واحد ۱  
تلفن: ۰۲۱۸۸۱۹۵۳۷۴ فکس: ۰۲۱۸۸۱۹۵۳۷۰  
manenger@sherwinco.com ایمیل:

WWW.SHERWINCO.COM