



رنگ الکید یورتان
SC AL111

توضیح محصول

رنگ دو جزئی بر پایه رزین الکید و هاردنر ایزوسیانات که در مقایسه با سیستم پلی یورتان از مقاومت فیزیکی و شیمیایی کمتری برخوردار است، اما به نوبه خود خواص قابل توجهی داشته و از مقاومت سالت اسپری و رطوبتی خوبی برخوردار است. این محصول به دو صورت هواخشک و کوره ای (تا دمای 80°C) موجود است

موارد استفاده

بر روی فلز، فایبرگلاس، قطعات ABS و دامنه وسیعی از آسترینها

ویژگی‌ها

- براقیت بالا
- چسبندگی و سختی بالا
- مقاومت رطوبتی و سالت اسپری خوب

شرین
شیمه

Unit 1, No 6, 2nd Alley, Gandhi St, Terhran, IRAN
Tel: +982188195374 Fax: +982188195370
manager@sherwinco.com

تهران، خیابان گاندی، نبش کوچه دوم، پلاک ۶، واحد ۱
تلفن: ۰۲۱۸۸۱۹۵۳۷۴ فکس: ۰۲۱۸۸۱۹۵۳۷۰
ایمیل: manenger@sherwinco.com

WWW.SHERWINCO.COM

مشخصات محصول

فام	در فامهای متنوع
براقیت	براق
تعداد اجزاء	دو جزیی
نسبت اختلاط وزنی	A/B=۳/۱
زمان مجاز مصرف پس از اختلاط اجزاء	۸ ساعت
درصد جامد حجمی (A+B)	۴۷٪
دانسیته (A+B)	۱/۱±۰/۰۵gr/cm ³
ضخامت پیشنهادی فیلم خشک	۴۰-۵۰ میکرون
پوشش تئوری با ضخامت پیشنهادی	۸m ² /lit
زمان خشک شدن سطحی	۲ ساعت
زمان خشک شدن عمقی	۸ ساعت
زمان خشک شدن کامل	۷ روز
زمان لازم برای اعمال پوشش بعدی	-----
روش سخت شدن	تبخیر حلال و واکنش شیمیائی
حلال رقیق کننده	SC T411
دوره انبار داری	۱۲ ماه
	(در ظروف در بسته بدور از نور مستقیم خورشید و منبع حرارتی - دمای ۳۰-۵)

دستورالعمل استفاده

آماده سازی سطوح

سطح زیر کار باید تمیز و عاری از هر گونه آلودگی، چربی، روغن، و رطوبت باشد. عمل تمیز کاری توسط شوینده های مناسب انجام می شود در صورتی که رنگ مستقیماً بر روی سطح اعمال می شود، ابتدا سطح را کاملاً آماده سازی نمائید.



شرایط محیطی استفاده

درجه حرارت محیط در طی مراحل رنگ آمیزی بین ۱۰ تا ۵۰ درجه سانتی گراد باشد.

مراحل استفاده

پس از آماده سازی سطح، اجزاء رنگ را به نسبت اختلاط معین (مطابق بسته بندی و دستورالعمل) مخلوط نموده و با همزن مناسب کاملاً هم بزنید تا یک ترکیب یکنواخت و یکدست حاصل شود. جهت رقیق نمودن و تنظیم ویسکوزیته رنگ تینر SC T411 را بتدریج به رنگ اضافه نموده و به هم بزنید تا ترکیب یکنواختی حاصل شود. این رنگ توسط اسپری بدون هوا، اسپری هوا، روشهای غوطه وری، پاشش الکترواستاتیک، قلم مو و غلتک قابل اعمال است. قسمت‌های رنگ نشده و آسیب دیده در مساحت‌های کم با قلم مو ترمیم می شوند. در محیط‌های بسته تهویه هوا در خلال اعمال رنگ ضروری است. پس از اتمام کار، کلیه تجهیزات را با تینر SC T411 شستشو دهید.

شروین
شیمه

Unit 1, No 6, 2nd Alley, Gandhi St, Terhran, IRAN
Tel: +982188195374 Fax: +982188195370
manager@sherwinco.com

تهران، خیابان گاندی، نبش کوچه دوم، پلاک ۶، واحد ۱
تلفن: ۰۲۱۸۸۱۹۵۳۷۴ فکس: ۰۲۱۸۸۱۹۵۳۷۰
manenger@sherwinco.com ایمیل

WWW.SHERWINCO.COM